

Craquelé in betonoppervlak

Het nimmer geheel te voorkomen craquelé uit zich door willekeurige barstjes in het oppervlak, veroorzaakt door trekspanningen als gevolg van temperatuurverschillen en vochtbewegingen in de zogenoemde betonhuid.

Alhoewel craquelé visueel minder aantrekkelijk is, heeft het, door de geringe dieptewerking, geen invloed van betekenis op de structurele kwaliteit van het betonproduct en kan craquelé om die reden dus geen aanleiding zijn tot afkeur van het product.

The logo for MANTOS BETON features a large, stylized letter 'M' in light blue with a white diagonal stripe. Below the 'M' is the text 'MANTOS BETON' in a bold, grey, sans-serif font. A thick, light blue horizontal bar is positioned at the bottom of the logo area.

MANTOS BETON